

মেমো নং : ডেসকো/সিই(এসএন্ডডিও)/২০১৫/ ৬৮

২৯ ভাদ্র, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

তারিখঃ -----

১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ ইং।

আন্তঃ অফিস স্মারক


প্রতি : নির্বাহী প্রকৌশলী বি ও বি বিভাগ (কাফরুল/পল্লবী/শাহ আলী/ রূপনগর/মনিপুর/আগারগাঁও/গুলশান/ জোয়ার সাহারা/
বারিধারা/বাড্ডা/উত্তরা(পূর্ব/পশ্চিম)/দক্ষিণখান/উত্তরখান/টঙ্গী(পূর্ব / পশ্চিম))।

হইতে : প্রধান প্রকৌশলী (এস এন্ড ডি অপারেশন), অতিরিক্ত দায়িত্ব, ডেসকো।

বিষয়ঃ মেইন মিটারের নেগেটিভ রিডিং সমস্যা সমাধান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, প্রতিটি বি ও বি বিভাগের আওতাধীন মেইন মিটার ও সাব-মিটার সমন্বিত কিছু কিছু গ্রাহকের সাব-মিটারসমূহের ব্যবহার মেইন মিটার হতে বাদ দেয়ার পর মেইন মিটারে নেগেটিভ রিডিং পাওয়া যাচ্ছে। মেইন মিটার হতে সরাসরি কিছু লোড সংযোগ থাকার পরও মেইন মিটারের নেগেটিভ রিডিং মোটেও যুক্তিসংগত এবং গ্রহণযোগ্য নহে। এ ধরনের সমস্যা জরুরী ভিত্তিতে সমাধান হওয়া প্রয়োজন।

এমতাবস্থায় আপনার বি ও বি বিভাগে এ ধরনের সমস্যা চিহ্নিত করে আগামী ০২(দুই) মাসের মধ্যে সমাধানপূর্বক নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত করার জরুরী নির্দেশনা প্রদান করা হলো।


(প্রকৌঃ জগদীশ চন্দ্র চন্দ্র)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উত্তরা জোন)

ও

প্রধান প্রকৌশলী (এস এন্ড ডি অপারেশন), অতিরিক্ত দায়িত্ব।

অনুলিপিঃ

- ১। নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন), ডেসকো।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মিরপুর/গুলশান/উত্তরা জোন), ডেসকো।
- ৩। স্টাফ অফিসার টু এমডি, ডেসকো।
- ১৪। অফিস কপি।